

Číslo garáže	Horní a vislé špalety	Stěna nad garáží	Sloupky	Ostatní
<b>Počítána 3 x penetrace, štuk a barva</b>				
1	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
2	Štuk	Štuk	Štuk	
3	Štuk	Štuk	Štuk	
4	Štuk	Štuk	Štuk	
5	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC			
7	Oprava štku s penetrací	Oprava štku s penetrací		Bez okapničky (na štuk již nelze dát)
9	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	MVC	Okapnička
10	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
11	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
12	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
13	Vybourání vislých špalet až na beton	Bourání šp.omítky, ***, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
14	Oklepání starého štku, penetrace, štuk			Bez okapničky (na štuk již nelze dát)
15	Osekání přeb.malty, vyrovnání křivých ploch lepidlem, štuk	Vyrovnání křivých ploch lepidlem	Vyrovnání lepidlem	Okapnička
17	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
18	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
23	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
25	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
26	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
27	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
28	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
29	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
30	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
31	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
32	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
33	Broušení, bourání šp.omítek, špric, MVC	Bourání šp.omítky, špric, MVC	Bourání, špric, MVC	Okapnička
34	Broušení, perlinka		Nutné opravy děr	Okapnička
35	Broušení, perlinka		Nutné opravy děr	Okapnička
36	Broušení, perlinka		Nutné opravy děr	Okapnička
37	Broušení, perlinka		Nutné opravy děr	Okapnička
38	Broušení, perlinka		Nutné opravy děr	Okapnička

U garáží 14,16,17,18 byly vodorovné praskliny přes celou délku horní stěny. Původní omítka ale pevná. Pokud bude stavba v zimě pracovat, praskliny se objeví!

**\*\*\* U garáže č. 13 bylo nutno odbourat špatné průčelí vytvořit bednění a vylít betonem obnaženou armaturu a spojit s původním betonem.**

U garáže č.14 byl nalepen předchozím řemeslníkem na vodorovnou špaletu polystyrén se štukem. Z tohoto důvodu nebyla dána okapnička.

MVC - Malta vápennoementová, šp.omítky=špatné omítky

Oplechovaná atika nad garážemi co do ochrany zdíva je špatně provedena. Její vislá část je zbytečně dlouhá. Namísto toho mohla být délka okapničky větší a tím by zakrývala stěny více. Při dešti je to jasně vidět např. nad průčelím garáží 31 a32.